



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br



## INDICAÇÃO Nº 79/2026

**Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, para que, junto ao Departamento de Obras (equipe elétrica), Sr. José Paulo de Almeida Rossanezi, para que providencie o reparo na iluminação com a troca de luminárias de LED queimadas de 03 postes próximos ao número 1.590, na Avenida Elísio de Oliveira, no Bairro Alto do Sumaré, conforme especifica.**

### **JUSTIFICATIVA**

Após o contato dos comerciantes, moradores, ciclistas, pedestres, motociclistas e motoristas, estes relataram que a iluminação pública de maior luminosidade e eficiência (LED), já conta com 03 luminárias queimadas ou inoperante no local indicado, que por se tratar de uma avenida, vem colocando em risco o transito no local.

Assim, necessário se faz a revisão na iluminação no local indicado, pois a via é muito acessada pelos munícipes e por pessoas que se encontram em nossa cidade.

A atenção do Poder Público é necessária, pois a segurança no referido local irá melhorar, assim como a qualidade de vida dos moradores para poder aproveitar melhor e com a devida segurança os locais do referido local.

Em face do exposto, solicito a colaboração do Chefe do Executivo de Bebedouro para atender em regime de “URGÊNCIA” a presente propositura, uma vez que revestida de interesse público a troca de todas as lâmpadas de LED inoperantes.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 20 de janeiro de 2026.

**DRA. IVANETE CRISTINA XAVIER  
VEREADORA LÍDER DO PSD**

*“Deus Seja Louvado”*

**RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200**



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=M2H91C6FCUR029Z5>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: M2H9-1C6F-CUR0-29Z5**

