



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 641/2026

Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, nos termos regimentais, que determine ao departamento competente a realização de reparo e substituição da tampa de bueiro localizada na Rua Francisco Inácio, nº 762, bem como a desobstrução da entrada de água no referido ponto.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação atende às solicitações de moradores da região, que relatam que a tampa do bueiro se encontra quebrada, comprometendo a segurança de pedestres e veículos que transitam pelo local.

Além disso, a estrutura danificada está obstruindo a correta captação de águas pluviais, o que pode ocasionar acúmulo de água na via, aumentando os riscos de alagamentos e agravando os transtornos à população, especialmente em períodos de chuva.

A situação também representa perigo iminente de acidentes, sobretudo no período noturno, quando a visibilidade é reduzida.

Diante disso, faz-se necessária, com urgência, a manutenção adequada do bueiro, com a substituição da tampa danificada e a limpeza da rede de drenagem, visando garantir a segurança, a mobilidade urbana e o correto escoamento das águas.

Dessa forma, a adoção das providências se mostra essencial e urgente, razão pela qual se solicita sua realização com a maior brevidade possível.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 05 de maio de 2026.

OTÁVIO ALTABELI YASSINE MANZI
VEREADOR LIDER- PL

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200

PROTÓCOLO 55117/2026 - 05/05/2026 09:28 - PROCESSO 997/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=U7971PZ4P798GW2H>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: U797-1PZ4-P798-GW2H

