



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 658/2026

Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, nos termos regimentais, que determine ao departamento competente a realização de manutenção, limpeza e reparo da tampa do bueiro localizado na Rua Barretos, em frente ao Tonin Atacado.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação atende às solicitações de moradores, comerciantes e motoristas que transitam diariamente pelo local, os quais relatam a necessidade urgente de limpeza e manutenção do bueiro existente em frente ao estabelecimento.

Segundo relatos, o bueiro encontra-se necessitando de limpeza adequada para garantir o correto escoamento das águas pluviais, evitando acúmulo de água e possíveis transtornos em períodos de chuva.

Além disso, a tampa do bueiro apresenta problemas estruturais, demandando conserto imediato, tendo em vista os riscos que a situação oferece à segurança de pedestres, motociclistas e demais condutores que utilizam a via.

A ausência de manutenção adequada pode ocasionar acidentes, danos aos veículos e agravamento das condições da drenagem urbana no local.

Diante disso, faz-se necessária a adoção urgente das providências cabíveis, visando garantir segurança, mobilidade e o correto funcionamento da rede de drenagem.

Dessa forma, a adoção das providências se mostra essencial e urgente, razão pela qual se solicita sua realização com a maior brevidade possível.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 06 de maio de 2026.

OTÁVIO ALTOBELI YASSINE MANZI
VEREADOR LIDER- PL

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=7WT8DASANDEWTH9A>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 7WT8-DASA-NDEW-TH9A

