



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 739/2026

Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, nos termos regimentais, que determine ao departamento competente, a realização urgente de limpeza e desobstrução de bueiro localizado na Rua Rubião Júnior, nº 1276, Centro, Bebedouro/SP, bem como a adoção das providências necessárias para prevenção de novas ocorrências desse problema.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação atende às reclamações de moradores da Rua Rubião Júnior, especialmente nas proximidades do número 1276, os quais relatam que o bueiro existente no local se encontra entupido, causando diversos transtornos à população.

Segundo os relatos recebidos, o problema vem ocasionando acúmulo de sujeira, água parada e forte mau cheiro, além de favorecer o aparecimento de insetos, baratas, ratos e outros animais que acabam invadindo as residências próximas, colocando em risco a saúde e a segurança das famílias.

Além dos problemas sanitários, a situação também gera preocupação em períodos de chuva, diante do risco de agravamento do entupimento e possíveis alagamentos na via pública.

Diante disso, solicita-se a realização urgente da limpeza e desobstrução do bueiro, bem como fiscalização e manutenção preventiva no local, visando garantir melhores condições de higiene, segurança e qualidade de vida aos moradores da região.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 19 de maio de 2026.

OTÁVIO ALTABELI YASSINE MANZI
VEREADOR LÍDER – PL

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200

PROTOCOLO 55318/2026 - 19/05/2026 10:40 - PROCESSO 1153/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=R006713572AU0U80>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: R006-7135-72AU-0U80

