



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 846/2026

Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, nos termos regimentais, que determine ao departamento competente a realização de troca de lâmpada queimada no último poste da Rua Carlos Busse Junior, no bairro Rassim Dibe, Bebedouro/SP.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação atende à solicitação de moradores da Rua Carlos Busse Junior, que relatam a existência de lâmpada queimada no último poste da via, situação que tem comprometido a iluminação pública e causado insegurança aos residentes e demais usuários do local.

A falta de iluminação adequada prejudica a visibilidade durante o período noturno, dificultando a circulação de pedestres e veículos, além de aumentar a sensação de insegurança entre os moradores.

A iluminação pública é um serviço essencial para a segurança, mobilidade e bem-estar da população, contribuindo para a prevenção de acidentes e auxiliando na inibição de práticas ilícitas.

Diante da situação, faz-se necessária a adoção de medidas para a substituição da lâmpada queimada, restabelecendo a iluminação adequada e proporcionando melhores condições de segurança e tranquilidade aos moradores da região.

Dessa forma, solicita-se especial atenção do Poder Executivo à presente demanda, promovendo com brevidade os reparos necessários no último poste da Rua Carlos Busse Junior, no bairro Rassim Dibe.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 08 de junho de 2026.

OTÁVIO ALTABELI YASSINE MANZI
VEREADOR LÍDER – PL

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200

PROTOCOLO 55589/2026 - 08/06/2026 18:33 - PROCESSO 1353/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=27M0WW8S059947Z4>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 27M0-WW8S-0599-47Z4

