



# **CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br



## **INDICAÇÃO Nº 962/2026**

**Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, nos termos regimentais**, que determine ao departamento competente a realização da troca das lâmpadas queimadas existentes na Rodovia Armando Sales de Oliveira, nº 1220, Distrito Industrial de Bebedouro.

### **JUSTIFICATIVA**

A presente indicação tem por objetivo atender às solicitações de empresários, trabalhadores e demais usuários da região do Distrito Industrial, que relatam a existência de pontos de iluminação pública com lâmpadas queimadas no local indicado.

A falta de iluminação adequada compromete a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que transitam pela região, especialmente durante o período noturno, aumentando a sensação de insegurança e os riscos de acidentes.

Além disso, o Distrito Industrial concentra importante atividade econômica do município, com intenso fluxo de trabalhadores e veículos, tornando essencial a manutenção eficiente da iluminação pública para garantir melhores condições de mobilidade, segurança e bem-estar.

Dessa forma, solicita-se que sejam adotadas as providências necessárias para a substituição das lâmpadas queimadas, restabelecendo a iluminação adequada e proporcionando maior segurança a todos que utilizam o local.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 18 de junho de 2026.

**OTÁVIO ALTOBELI YASSINE MANZI**  
**VEREADOR LÍDER – PL**

*“Deus Seja Louvado”*

**RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200**

PROTOCOLO 55776/2026 - 18/06/2026 16:30 - PROCESSO 1506/2026



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=HTB0V6W12Z50M000>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: HTB0-V6W1-2Z50-M000**

