



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 1045/2026

Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, nos termos regimentais, que determine ao departamento competente a realização de reparo na rede coletora de esgoto, visando sanar o vazamento constante existente na Rua Florcena de Amorim Rimoli, nº 316, esquina com a Avenida Mário Rimoli, Bebedouro/SP.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se fundamenta na necessidade imediata de intervenção no referido local, onde há vazamento constante de esgoto pela via pública, causando transtornos aos moradores, pedestres e motoristas que transitam pela região.

O problema tem provocado forte mau cheiro, acúmulo de resíduos e riscos à saúde pública, além de comprometer as condições de higiene e salubridade do local. A permanência do vazamento também pode ocasionar danos ao pavimento, favorecer a proliferação de insetos e outros vetores de doenças, bem como causar prejuízos ao meio ambiente.

Diante da recorrência da situação, faz-se necessária a adoção de providências urgentes pelo departamento competente, visando realizar o reparo definitivo da rede de esgoto e restabelecer o adequado funcionamento do sistema, garantindo melhores condições de segurança, saúde e qualidade de vida à população.

Agradeço antecipadamente pela atenção e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 07 de julho de 2026.

OTÁVIO ALTABELI YASSINE MANZI
VEREADOR LÍDER – PL

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200

PROTOCOLO 55935/2026 - 07/07/2026 10:49 - PROCESSO 1630/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=00A2WZM02ZV593X8>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 00A2-WZM0-2ZV5-93X8

