



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 1048/2026

Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, nos termos regimentais, que determine ao departamento competente a realização de operação de tapa-buracos e recuperação do pavimento asfáltico sob o pontilhão localizado na Estrada Municipal Bebedouro a Terra Roxa, s/n, Zona Rural (Bairro Souza Lima), Bebedouro/SP, próximo ao Orange.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se fundamenta na necessidade imediata de intervenção no referido local, onde há grande quantidade de buracos no pavimento asfáltico sob o pontilhão, comprometendo a segurança e as condições de trafegabilidade da via.

Motoristas que utilizam o trecho diariamente relatam dificuldades para transitar pelo local, sendo obrigados a desviar dos buracos, o que aumenta significativamente o risco de acidentes, especialmente em razão do fluxo de veículos e da limitação de espaço existente sob o pontilhão. Além disso, as irregularidades no asfalto podem ocasionar danos aos veículos e colocar em risco a integridade física de condutores, motociclistas e demais usuários da via.

Diante da situação, faz-se necessária a realização urgente dos serviços de recuperação do pavimento, visando restabelecer as condições adequadas de circulação, garantir maior segurança viária e prevenir acidentes.

Agradeço antecipadamente pela atenção e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 07 de julho de 2026.

OTÁVIO ALTABELI YASSINE MANZI
VEREADOR LÍDER – PL

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=W400H3K88NBV3188>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: W400-H3K8-8NBV-3188

