



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



REQUERIMENTO Nº 193/2026

Senhor Presidente,

Considerando que a Unidade de Saúde da Cambaúba, localizada no Jardim Aeroporto, encontra-se sem funcionamento em razão das condições estruturais do prédio, obrigando os moradores da região a buscarem atendimento em outras unidades de saúde;

Considerando a necessidade de o Poder Legislativo exercer sua função fiscalizatória, acompanhando as providências adotadas pela Administração Municipal para restabelecer o atendimento à população e garantir o acesso aos serviços públicos de saúde;

O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que seja oficiado à **Secretaria Municipal de Saúde** para que informe a esta Casa de Leis os seguintes questionamentos sobre a Unidade de Saúde da Cambaúba, localizada no Jardim Aeroporto:

1. Qual é a previsão para o início das obras de reforma ou reconstrução da unidade?
2. Qual é a previsão para a conclusão das obras e a retomada dos atendimentos no local?
3. Quais providências a Secretaria Municipal de Saúde adotou até o momento para solucionar a situação da unidade, que permanece sem funcionamento?
4. Existe laudo técnico que comprove o risco de desabamento ou as condições estruturais do prédio? Em caso positivo, solicita-se o encaminhamento de cópia do documento.
5. Há projeto de engenharia elaborado e aprovado para a reforma ou reconstrução da unidade? Em caso afirmativo, qual o estágio atual do projeto?
6. Qual será o valor estimado do investimento para a execução da obra e qual será a fonte dos recursos (municipal, estadual, federal ou outra)?
7. A Administração Municipal estuda a locação de um imóvel nas proximidades do Setor Norte/Jardim Aeroporto para abrigar provisoriamente os atendimentos da unidade enquanto as obras não são concluídas? Caso negativo, quais os motivos que inviabilizam essa alternativa?
8. Onde os usuários que eram atendidos pela Unidade da Cambaúba estão sendo assistidos atualmente e quais medidas foram adotadas para evitar prejuízos à população?
9. Há previsão de ampliação ou modernização da estrutura da unidade durante a obra, visando melhorar a capacidade de atendimento à população?

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200

PROTOCOLO 55991/2026 - 14/07/2026 15:56 - PROCESSO 1681/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por objetivo obter informações detalhadas acerca da situação da Unidade de Saúde da Cambaúba, que permanece sem funcionamento em razão dos problemas estruturais apresentados pelo prédio.

A ausência dos atendimentos na unidade tem gerado transtornos aos moradores do Jardim Aeroporto e bairros adjacentes, que passaram a depender de outras unidades de saúde, tornando imprescindível o acompanhamento, por parte desta Casa de Leis, das medidas adotadas pela Administração Municipal para solucionar a situação.

Os esclarecimentos solicitados permitirão ao Poder Legislativo exercer sua função fiscalizatória, acompanhando o planejamento da obra, os investimentos previstos e as ações adotadas para garantir que a população volte a contar, o mais breve possível, com os serviços prestados pela Unidade de Saúde da Cambaúba.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 14 de julho de 2026.

OTÁVIO ALTOBELI YASSINE MANZI
VEREADOR LÍDER – PL

PROTOCOLO 55991/2026 - 14/07/2026 15:56 - PROCESSO 1681/2026

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:55991/2026 - 14/07/2026 - 15:56 - 1V00-6W34-0DSW-1EZA

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=1V006W340DSW1EZA>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 1V00-6W34-0DSW-1EZA

