

## CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



PROTOCOLO 52426/2025

26/08/2025

09:14

I

PROCESSO 1326/2025

ESTADO DE SÃO PAULO www.camarabebedouro.sp.gov.br

### INDICAÇÃO Nº 915/2025

Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren e ao Departamento de Municipal de Tráfego, realização de melhorias na sinalização de trânsito em frente a escola EMEB Professor Octávio Guimarães de Toledo, localizado na Rua Mario Sgarbi no Jardim Califórnia

#### **JUSTIFICATIVA**

A sinalização de trânsito no referido local encontra-se desgastada e apagada, o que tem causado desrespeito por parte dos motoristas, colocando em risco a segurança de alunos, funcionários e demais pedestres.

Segundo informações da comunidade escolar, pais de alunos têm manifestado preocupação com a situação e a direção da escola já encaminhou três ofícios solicitando providências, incluindo a implantação de lombofaixa e reforço na sinalização horizontal e vertical.

Atualmente, existe apenas uma placa de parada de ônibus, porém não há sinalização de faixa de pedestres, o que dificulta a travessia segura e não é respeitado pelos condutores. Devido à ausência de lombada, os veículos transitam em alta velocidade pelo trecho, situação que já resultou no atropelamento de uma funcionária da escola e quase ocasionou um acidente com um aluno.

Ressalta-se ainda que a movimentação na área é intensa, especialmente nos horários de entrada 7h e saída 17h dos alunos, somando-se ao fluxo de moradores que se deslocam para o trabalho.

# Paulo Bola

Paulo Henrique Ignacio Pereira Vereador Município Bebedouro

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 26 de agosto de 2025.

"Deus Seja Louvado"



## CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



### **Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <a href="http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=25B3ESCBC92H59ZE">http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar</a> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 25B3-ESCB-C92H-59ZE

