



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 962/2025

Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, nos termos regimentais, que determine junto ao departamento competente, a realização de operação de tapa-buracos, recape e troca de tampa de bueiro na Rua Amazonas, Vila Sanderson, próximo a FRIOTEC, Bebedouro/SP.

JUSTIFICATIVA

É necessária a operação de tapa-buracos na via acima indicada, devido às condições que prejudicam o tráfego e a segurança dos cidadãos.

Recomenda-se a realização de tapa-buracos em toda a extensão comprometida, a fim de evitar danos aos veículos e acidentes de trânsito. Além disso, é necessário o recapeamento nos pontos mais críticos da via, garantindo a durabilidade da pavimentação e melhores condições de circulação.

Outro ponto que merece atenção imediata é a troca da tampa de bueiro quebrada, que representa risco direto à população que transita pela região.

A execução dessas medidas visa garantir a segurança viária e o bom fluxo de veículos, atendendo às reivindicações dos moradores e usuários da via.

Certo de contar com a atenção e providências necessárias, agradeço antecipadamente.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 08 de setembro de 2025.

OTÁVIO ALTABELI YASSINE MANZI
VEREADOR LIDER- PL

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200

PROTOCOLO 52589/2025 - 08/09/2025 15:16 - PROCESSO 1431/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



PROTOCOLO 52589/2025 - 08/09/2025 15:16 - PROCESSO 1431/2025

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=997YAH767R6SC4UG>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 997Y-AH76-7R6S-C4UG



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:52589/2025 - 08/09/2025 - 15:16 - 997Y-AH76-7R6S-C4UG