# INDICAÇÃO

## CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



PROTOCOLO 53060/2025 - 21/10/2025 16:27 -

PROCESSO 1746/2025

ESTADO DE SÃO PAULO www.camarabebedouro.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 1146/2025

Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, nos termos regimentais, que determine junto ao departamento competente, adoção das medidas necessárias de limpeza no bueiro localizado na Bueiro localizado na Rua Avelino Mariotini, em frente ao número 142, Botafogo, distrito de Bebedouro/SP.

### **JUSTIFICATIVA**

O referido bueiro encontra-se tomado por lodo, água suja e com forte mau cheiro, situação que vem causando grande incômodo aos moradores e colocando em risco a saúde pública.

Além do odor desagradável, o acúmulo de resíduos e a água parada podem servir de criadouro para insetos e mosquitos, especialmente o Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças.

A limpeza e manutenção do bueiro são medidas urgentes e necessárias para garantir o escoamento adequado da água, melhorar as condições de higiene do local e preservar o bem-estar da população do distrito de Botafogo.

Certo de contar com a atenção e providências necessárias, agradeço antecipadamente.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 21 de outubro de 2025.

OTÁVIO ALTOBELI YASSINE MANZI VEREADOR LIDER- PL



## CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



PROTOCOLO 53060/2025 - 21/10/2025 16:27 - PROCESSO 1746/2025

ESTADO DE SÃO PAULO www.camarabebedouro.sp.gov.br



"Deus Seja Louvado"



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



### **Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <a href="http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=G3HAYZ2MFCGJP9E8">http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar</a> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: G3HA-YZ2M-FCGJ-P9E8

