



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO

www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 140/2026

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, LUCAS GIBIN SEREN, nos termos regimentais que adote providências necessárias para que sejam realizados serviços de tapa-buracos, na Rua José Bento Pereira Martins na confluência com a Rua Bispo Benevides – Residencial Eldorado.

Justificativa

A proposição tem por finalidade solicitar seja realizado serviços de tapa-buracos, na Rua José Bento Pereira Martins na confluência com a Rua Bispo Benevides – Residencial Eldorado.

O trecho mencionado encontra-se em más condições de trafegabilidade, apresentando buracos profundos que comprometem a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, além de causar danos aos veículos que por ali transitam diariamente. A situação se agrava em períodos chuvosos, aumentando o risco de acidentes e transtornos à população local.

Diante disso, faz-se necessária a intervenção do Poder Executivo a fim de garantir melhores condições de mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida aos moradores do bairro e usuários da via, por meio da realização dos serviços solicitados.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 04 de fevereiro de 2026.

EDGAR CHELI JÚNIOR
Vereador

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54027/2026 - 04/02/2026 13:17 - 3216-94C-4YYXT-8FKKK
PROTÓCOLO 54027/2026 - 04/02/2026 13:17 - PROCESSO 203/2026

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=32T694C44YXT8FKK>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 32T6-94C4-4YXT-8FKK

