



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURC

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 692/2026

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, LUCAS GIBIN SEREN, nos termos regimentais que determine, com a máxima urgência, a adoção das providências necessárias para a realização de serviço corretivo no pavimento asfáltico, por meio da operação “tapa-buraco”, na Avenida Mário Rimolli ao lado do número 1721, Jardim Primavera,

Justificativa

A presente indicação visa atender reivindicação dos moradores, motoristas e munícipes que utilizam diariamente a referida via pública, os quais vêm sofrendo com as precárias condições do pavimento naquele trecho.

O buraco existente no local tem causado transtornos, comprometendo a segurança do trânsito, colocando em risco veículos, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de contribuir para danos materiais e aumentar o risco de acidentes.

Trata-se de uma demanda simples, porém de extrema importância para a população do Jardim Primavera, que espera do Poder Público uma atuação eficiente e rápida na manutenção da malha viária da cidade.

Dessa forma, solicitamos especial atenção do Executivo Municipal para que a operação “tapa-buraco” seja realizada com urgência, demonstrando compromisso com a segurança, mobilidade urbana e qualidade de vida da população bebedourense.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 11 de maio de 2026.

IVANETE CRISTINA XAVIER
Vereadora – Lider do PSD

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURC



ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=3PT0TZE55T1K9HR7>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 3PT0-TZE5-5T1K-9HR7

