



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 1021/2026

Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, nos termos regimentais, que determine ao departamento competente a realização da operação tapa-buracos na Avenida Quito Stamato, nº 767, em frente ao Posto Coopercitrus, bairro Jardim Aeroporto, Bebedouro/SP, em razão da existência de buracos de grandes proporções na via.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo atender às solicitações de motoristas, motociclistas, comerciantes e demais munícipes que transitam diariamente pela Avenida Quito Stamato, em frente ao Posto Coopercitrus, onde há buracos de grandes proporções que comprometem significativamente as condições de trafegabilidade.

As más condições do pavimento oferecem risco iminente de acidentes, especialmente envolvendo motociclistas e ciclistas, além de causarem danos aos veículos e prejudicarem a fluidez do trânsito em um trecho de intenso movimento. Em períodos de chuva, a situação torna-se ainda mais preocupante, pois os buracos ficam encobertos pela água, dificultando sua visualização e aumentando consideravelmente o risco de acidentes.

Diante do exposto, solicita-se a realização urgente da operação tapa-buracos no referido local, restabelecendo condições adequadas de segurança, mobilidade e trafegabilidade, preservando a integridade física dos usuários da via e evitando maiores prejuízos à população.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 03 de julho de 2026.

OTÁVIO ALTABELI YASSINE MANZI
VEREADOR LÍDER – PL

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200

PROTOCOLO 55898/2026 - 03/07/2026 11:39 - PROCESSO 1596/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=5F2U223PXKZ5B4PB>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 5F2U-223P-XKZ5-B4PB

