



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 1314/2026

Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, nos termos regimentais, que determine ao departamento competente, a realização de estudos e providências necessárias para a construção de um bueiro, de acordo com a tubulação existente, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 168, centro, Bebedouro/SP.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo solucionar um problema de drenagem que vem causando transtornos no local. O acúmulo de água, especialmente após as chuvas, permanece por períodos prolongados, comprometendo as condições de circulação e a qualidade do ambiente para os moradores.

A ausência de um sistema adequado para o escoamento da água também pode favorecer o surgimento de mau cheiro, além de contribuir para a deterioração do pavimento e aumentar o risco de alagamentos em períodos de chuvas mais intensas.

A construção do bueiro, aproveitando a tubulação já existente, poderá proporcionar o direcionamento adequado das águas pluviais, evitando que permaneçam acumuladas na via e contribuindo para melhores condições de segurança, higiene e conservação do local.

Diante disso, solicita-se ao Poder Executivo que avalie a situação e adote as providências necessárias para a execução do serviço, proporcionando uma solução definitiva para o problema enfrentado pelos moradores.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 26 de agosto de 2026.

OTÁVIO ALTOBELI YASSINE MANZI
VEREADOR LÍDER – PL

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200

PROTOCOLO 56383/2026 - 26/08/2026 11:27 - PROCESSO 2017/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=13M0XVP9793VA7SM>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 13M0-XVP9-793V-A7SM

