



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 311/2024 INDICAÇÃO

Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, e ao Diretor de Obras, Ilmo. Sr. Leonardo Miguel Ornelas Ribeiro de Carvalho, nos termos regimentais, determine a realização de operação recapeamento asfáltico na Rua Professor Edmundo Pacheco de Mello, especialmente entre os números 1098 e 1138, Residencial Pedro Maia.

JUSTIFICATIVA

Após o contato com este vereador, moradores que residem próximos à Rua Professor Edmundo Pacheco de Mello, entre os números 1098 e 1138, relataram a existência de muitos buracos e afundamento na via no local apontado, sendo já feita a operação tapa buracos, mas não resolveu o problema, ficando ainda pior, o que vem colocando em risco a segurança de quem por ali trafega, favorecendo acidentes e danos a pedestres, condutores de veículos, bicicletas e motocicletas, que podem cair ou serem atingidos por pedras espirradas quando um veículo passa e cai dentro do buraco.

Vale ressaltar que esta via é usada para o tráfego de veículos de grande porte, como ônibus circular, caminhões e veículos de entrega.



“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200

PROTOCOLO 48959/2024 - 17/04/2024 10:22 - PROCESSO 429/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



Sem mais para o momento, agradeço desde já o atendimento desta indicação.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja 17 de abril de 2024.

Gilberto Viana Pereira
VEREADOR MDB

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=UD5D4HXC92F2CCFJ>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: UD5D-4HXC-92F2-CCFJ

