



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 314/2024

INDICO ao Prefeito Municipal, Exmº. Sr. Lucas Gibin Seren, nos termos regimentais, que, junto ao responsável da Equipe de Engenharia Elétrica, **José Paulo de Almeida Rossanezi** – Engenheiro Eletricista, para que determinem que as empresas responsáveis e proprietárias da fiação colocada nos postes em via pública façam a manutenção dos mesmos, muitos fios baixos estão causando sérios riscos de acidentes, que seja também notificada a empresa CPFL.

Justificativa

Já ocorreram vários acidentes graves e continua o grande o risco de acidentes com veículos e motociclistas nas vias públicas devido aos fios baixos que ficam nos postes. Acontece que o munícipe não sabe quem procurar para reclamar e pedir que sejam reparados pois uma empresa empurra o problema pra outra e a CPFL diz que não é responsabilidade dela, mas então como pode ser cobrado e responsabilizado este tipo de concessão? A quem solicitar socorro e ou responsabilizar por acidentes? É urgente a necessidade de uma intervenção da administração pública para responsabilizar os envolvidos e responsáveis por esta situação.

Tal fato é evidente na Rua João Ximenes, nº 146, Jardim São João, próximo a escola Abílio Manoel, mesmo com várias reclamações os moradores não conseguem resolver o problema, assim como acontece em inúmeros outros pontos no município.

Peço atenção especial a esta indicação e já antecipo meus agradecimentos.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 17 de abril de 2024.

Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz
VEREADORA - PP

“Deus Seja Louvado”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=8HC66KE4F0TER9P6>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 8HC6-6KE4-F0TE-R9P6



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48963/2024 - 17/04/2024 - 10:33 - 8HC6-6KE4-F0TE-R9P6