



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 16 de setembro de 2025
OEP/284/2025

Senhor Presidente:

Em resposta ao Requerimento nº 106/2025 de autoria do vereador Dr. Vagner Castro Souza, que nos fora enviado, encaminhamos as informações exaradas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente.

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor
Artur Ernesto Henrique
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro
Bebedouro-SP.

“Deus Seja Louvado”

PROTOCOLO 52711/2025 - 17/09/2025 12:03



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 10 de setembro/2025.

OFÍCIO ESPECIAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: **REQUERIMENTO Nº 106/2025 da CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO – VEREADOR DR. VAGNER CASTRO SOUZA - PP**

Com nossos sinceros cumprimentos, vimos por intermédio deste, INFORMAR ao V.Exo., conforme Requerimento nº 106/2025, de autoria do nobre Vereador Dr. Wagner Castro Souza, referente a **gestão da saúde pública do Município de Bebedouro.** Sendo assim, temos a esclarecer, o que segue:

A fim de elucidar os questionamentos do nobre Edil, acerca do assunto epigrafado, PROCEDEMOS aos esclarecimentos:

1. A contratação de empresa terceirizada para transporte de pacientes, foi realizada de forma emergencial, atendendo a demanda de transporte nos dias 08 de agosto a 01 de setembro.

“Deus seja Louvado”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. Segue anexo a relação de veículos, que aguardam manutenção e concerto, elaborada pelo responsável do Setor de Ambulância, o Sr. Adilson Gonzaga da Silva.

Na oportunidade apresentamos a Vossa Excelência, nossos protestos de apreço e distinta consideração, colocando-nos à disposição para o que necessário for.

Atenciosamente,

ANA PAULA TILELLI MARQUES CATUNDA
Secretária Municipal de Saúde/Bebedouro/SP

Ana Paula Tilelli Marques Catunda
Secretária Municipal de Saúde
de Bebedouro
CPF 144.545.008-94

Cátia Cilene
CÁTIA CILENE DA SILVA NETO LIMA
Setor Jurídico / Secretaria Municipal de Saúde/Bebedouro/SP

Ao Exmo. Sr.

LUCAS GIBIN SEREN

Digníssimo Prefeito Municipal de Bebedouro/SP

“Deus seja Louvado”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

VEÍCULOS QUE ESTÃO EM OFICINAS

01 – CITROEN/JUMPER (**VAN**) – 2014 – PLACA: FRN-6678 – FROTA: 4411 –
* PRECISA FAZER RETÍFICA DE MOTOR – AINDA SEM ORÇAMENTO, APÓS A
RETÍFICA DO MOTOR CONFORME MECÂNICO, VEÍCULO FICA PRONTO
ENTRE 05 a 10 DIAS

02 – I/MB/SPRINTER (**AMB/MACA**) – 2021 – PLACA: GIU-7C35 – FROTA:
4564 - * PROBLEMA DETECTADO FOI ALIMENTAÇÃO (BOMBA ELÉTRICA) –
AGUARDANDO PEÇAS, APÓS CHEGAR FICARÁ PRONTA DE 05 a 10 DIAS

03 – IVECO/DAILY45S14 (**AMB/MACA**) – 2008 – PLACA: DMN-4810 –
FROTA: 1553 * PROBLEMA É CÂMBIO – AGUARDANDO CHEGAR O CÂMBIO
P/ DAR SEQUÊNCIA, CHEGANDO FICARÁ PRONTO DE 02 a 03 DIAS

04 – I/PEUGENOT EXPERT (**AMB/MACA**) – 2023 – PLACA: SUZ-8J99 –
FROTA: 4566 - * CORREIA DENTADA QUEBROU DANIFICANDO COMANDO
DE VÁLVULAS, ESSE COMANDO DE VÁLVULAS DEMOROU PARA
ENCONTRAR NO MERCADO, COLOCOU BATERIA NOVA, MAS MESMO
ASSIM VEÍCULO NÃO FUNCIONOU. MECÂNICO VAI TIRAR COMANDOS,
VERIFICAR, MONTAR TUDO E VER SE SOLUCIONA O PROBLEMA

05 – RENAULT/MASTER (**AMB/MACA**) – 2013 – PLACA: EOB-2051 – FROTA:
4402 - * VEÍCULO NÃO FUNCIONA (NÃO PEGA), MECÂNICO VAI VERIFICAR
QUAL O REAL PROBLEMA, PARA VER O QUE REALMENTE ACONTECEU E O
QUE VAI TER QUE SER CONSERTADO – APÓS ISSO E COM AS PEÇAS
NECESSÁRIAS, FICARÁ PRONTA ENTRE 03 a 05 DIAS

06 – RENAULT/MASTER (**VAN**) – 2014 – PLACA: FVQ-7020 – FROTA: 4409 -
* PRECISA FAZER RETÍFICA DE MOTOR – AINDA SEM ORÇAMENTO, APÓS A
RETÍFICA DO MOTOR CONFORME RELATO DO MECÂNICO, VEÍCULO FICA
PRONTO ENTRE 05 a 10 DIAS

07 – RENAULT/MASTER (**AMB/MACA**) – 2018 – PLACA: FVF-8414 – FROTA:
4444 - * VEÍCULO NÃO FUNCIONA (NÃO PEGA), MECÂNICO VAI VERIFICAR
QUAL O PROBLEMA, P/ CONFIRMAR O QUE ACONTECEU E O QUE VAI TER



QUE SER CONSERTADO – APÓS ESSA VERIFICAÇÃO E COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS, VEÍCULO FICARÁ PRONTO ENTRE 03 a 05 DIAS

08 – RENAULT/MASTER (**AMB/MACA**) – 2018 – PLACA: GHU-9892 – FROTA: 4448 - * PRECISA FAZER RETÍFICA DE MOTOR – AINDA SEM ORÇAMENTO, DEPOIS QUE RETIFICAR MECÂNICO DISSE QUE FICA PRONTO ENTRE 05 a 10 DIAS

09 – RENAULT/MASTER (**AMB/MACA**) – 2018 – PLACA: GFU-7665 – FROTA: 4450 - * ESSE VEÍCULO SOFREU UM ACIDENTE VINDO A CAPOTAR, SENDO NECESSÁRIO FAZER FUNILARIA, PINTURA, PARTE ELÉTRICA – ESTÁ SENDO PROVIDENCIADO ORÇAMENTOS – NO MOMENTO NÃO TEM PREVISÃO DE FICAR PRONTO

10 – RENAULT/MASTER (**VAN**) – 2018 – PLACA: BYY-9174, FROTA: 4456 - * VEÍCULO PAROU DE FUNCIONAR, DETECTOU PROBLEMA NA BOMBA DE ALTA, ESTÁ AGUARDANDO CHEGAR PEÇAS, APÓS CHEGAR AS RESPECTIVAS PEÇAS FICARÁ PRONTA ENTRE 02 a 03 DIAS

11 – RENAULT/MASTER (**AMB/MACA**) – 2022 – PLACA: CFZ-1H97, FROTA: 4502 - * VEÍCULO FERVEU, QUANDO ISSO ACONTECE PRECISA DESMONTAR, VERIFICAR CABEÇOTE, BICOS, DEPOIS DE TUDO CONSERTADO, CONFORME MECÂNICO VEÍCULO FICA PRONTO ENTRE 05 a 10 DIAS

12 – RENAULT/MASTER (**AMB/MACA**) – 2022 – PLACA: GCH-7I93, FROTA: 4520 – * FOI DETECTADO BOMBA ALTA PRESSÃO, BICO INJETOR, AGUARDANDO CHEGAR PEÇAS PARA POSTERIOR CONserto, APÓS CHEGADA DAS PEÇAS FICA PRONTA ENTRE 05 a 10 DIAS

13 – RENAULT/MASTER (**AMB/MACA**) – 2022 – PLACA: GKH-2B17, FROTA: 4521 - * VEÍCULO FERVEU, ESTÁ VERIFICANDO BLOCO DO MOTOR PARA CONFIRMAR QUAL SERVIÇO A SER REALIZADO, APÓS VERIFICAR PLAINA DE BLOCO (PASSA RÉGUA) SE ESTIVER OK SERÁ RESOLVIDO EM POUCO TEMPO, MAS SE O BLOCO ESTIVER EMPENADO TEM QUE DESMONTAR O MOTOR INTEIRO E LEVAR PARA RETÍFICA, QUANDO TUDO ESTIVER PRONTO, VEÍCULO FICARÁ PRONTO ENTRE 05 a 10 DIAS

14 – RENAULT/MASTER (**AMB/MACA**) – 2022 – PLACA: FVE-4C64, FROTA: 4525 - * VEÍCULO NÃO FUNCIONA (NÃO PEGA), PROFISSIONAL VAI VERIFICAR QUAL O PROBLEMA P/ CONFIRMAR O QUE ACONTECEU E O QUE



VAI TER QUE FAZER, APÓS ISSO E COM AS DEVIDAS PEÇAS FICARÁ PRONTO ENTRE 05 a 10 DIAS


15 – CITROEN/JUMPER (**VAN**) – 2014 – PLACA: EGI-8D53, FROTA: 4428 - * VEÍCULO COMEÇOU A FAZER UM BARULHO QUANDO ACELERA E TAMBÉM ESTÁ FUMACEANDO, O MECÂNICO ADIANTOU QUE TUDO INDICA QUE SEJA TURBINA, VAI SER DESMONTADA PARA CONFIRMAR QUAL O REAL PROBLEMA, VER QUAIS PEÇAS SERÃO NECESSÁRIAS, APÓS CHEGADA DAS PEÇAS, VEÍCULO FICARÁ PRONTO ENTRE 05 a 10 DIAS

16 – VW/SPACE FOX (**CARRO**) – 2008 – PLACA: DMN-4813, FROTA: 1558 - * FAZER RETÍFICA DO MOTOR E TAMBÉM CÂMBIO – JÁ FOI FEITO ORÇAMENTOS / EMPENHO -SEM PREVISÃO DE FICAR PRONTO. MAS APÓS TUDO ESTAR RESOLVIDO, FICARÁ PRONTO ENTRE 05 a 10 DIAS

17 – GM/PRISMA (**CARRO**) – 2013 – PLACA: EGI-8388, FROTA: 4400 - * VEÍCULO COM DIFICULDADES AO DAR PARTIDA, CONFORME MECÂNICO PROBLEMAS NOS CABOS, VELAS E PEÇAS AO REDOR, FEZ ORÇAMENTOS DAS PEÇAS E SERVIÇOS, APÓS TUDO ESTAR RESOLVIDO, VEÍCULO FICARÁ PRONTO ENTRE 05 a 10 DIAS

OBS: COM RELAÇÃO AO RELATO DO VEREADOR NOTICIANTE, O REFERIDO VEÍCULO TEM MOTOR FALTANDO ALGUMAS PEÇAS, MAS TEM POSSIBILIDADE DE CONSERTO.

Bebedouro, 11 de setembro de 2025



Adilson Gonzaga da Silva

Gerente da unidade de serviço de ambulância



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=73DTW5T0M65A1BU6>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 73DT-W5T0-M65A-1BU6



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:52711/2025 - 17/09/2025 - 12:03 - 73DT-W5T0-M65A-1BU6