



# **CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br



## **INDICAÇÃO Nº 998/2026**

**Indico ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Lucas Gibin Seren, nos termos regimentais,** que determine ao departamento competente a realização dos reparos necessários na calçada da Avenida São Francisco, na Vila Major Cícero de Carvalho, em frente ao Supermercado Iquegami, onde há danos no entorno da tampa de esgoto, comprometendo a segurança dos pedestres, bairro Vila Major Cícero de Carvalho, Bebedouro/SP.

### **JUSTIFICATIVA**

A presente indicação tem por objetivo atender às solicitações dos moradores e das pessoas que transitam diariamente pela Avenida São Francisco, os quais relatam que a calçada localizada em frente ao Supermercado Iquegami se encontra danificada no entorno da tampa de esgoto.

A deterioração do passeio público tem provocado desníveis e abertura no piso, oferecendo risco de quedas e acidentes, especialmente para idosos, crianças, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de dificultar a circulação segura dos pedestres.

Diante disso, solicita-se a realização dos reparos necessários, com a recomposição da calçada e o nivelamento adequado ao redor da tampa de esgoto, garantindo melhores condições de acessibilidade, segurança e mobilidade urbana para toda a população.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 01 de julho de 2026.

**OTÁVIO ALTABELI YASSINE MANZI**  
**VEREADOR LÍDER – PL**

*“Deus Seja Louvado”*

**RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200**

PROTOCOLO 55862/2026 - 01/07/2026 14:23 - PROCESSO 1564/2026



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=B1DVR44K91779UF2>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: B1DV-R44K-9177-9UF2**

