

# REQUERIMENTO

Bebedouro, 14 de novembro de 2023

Prezado senhor(a),

Eu Leandra Luciene Carneiro Batista, inscrito(a) sob o RG:26620564-1 -  
\_ e CPF25964579892 residente e domiciliado(a) no endereço rua  
Taquaral nº 218 bairro Jardim 3 Marias CEP: 14704-072 na cidade de  
Bebedouro - SP vem respeitosamente requerer o seguinte:

Gostaria de chamar a atenção para um problema recorrente e  
preocupante que tem afetado a comunidade do Bairro Jardim Três  
Marias em nossa cidade.

No último temporal ocorrido em 10/03/2023, conforme registrado no  
vídeo [<https://www.facebook.com/watch/?v=8951556388247634>],  
verificou-se uma situação crítica no final da Rua Mandembo com a Rua  
A, próximo ao fundo do muro do Cutrale. Este ponto se torna um ponto  
de encontro das águas provenientes do anel viário, da Rua Rubião Jr e  
de fazendas locais.

Durante as chuvas intensas, a capacidade da tubulação existente não é  
suficiente para suportar o volume de água, resultando no  
transbordamento que passa sobre o campo de futebol e até mesmo  
sobre a ponte da Av. Pedro Hortal. Observou-se que esta mesma chuva  
danificou a ponte na Rua Nossa Senhora de Fátima, que já foi reparada.  
No entanto, a ponte da Av. Pedro Hortal continua pendente de reparos,  
representando riscos para a comunidade local.

Além disso, identificou-se rachaduras nos bueiros próximos a essa  
região afetada. Adicionalmente, é importante ressaltar que a calçada da  
ponte da Av. Pedro Hortal está danificada, o que obriga estudantes e  
moradores a transitarem pela avenida, aumentando o risco de acidentes.

Diante dessa situação, solicito encarecidamente uma avaliação imediata do Departamento de Obras Públicas para verificar a integridade da ponte, dos bueiros e da calçada, bem como a possível necessidade de intervenção da Defesa Civil para avaliar se houve algum abalo estrutural.

Esta questão é de suma importância para a segurança dos moradores e para a integridade das estruturas locais. Agradeço antecipadamente pela atenção e pronta resposta a esta solicitação para evitar possíveis riscos à comunidade.

Estou à disposição para fornecer mais informações, se necessário.

Foto do local no dia da chuva:



Foto da calçada:



08/2023: <https://www.google.com/maps/@-20.9604073,-48.488437,3a,75y,309.76h,65.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1sG9TL5JvlnMGpSzOsDIMA0A!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu>



04/2022: [https://www.google.com/maps/@-20.960419,-48.4884578,3a,75y,309.76h,65.72t/data=!3m7!1e1!3m5!1scDeROFRnO82zEXm\\_Wdf15A!2e0!5s20220401T000000!7i16384!8i8192?entry=ttu](https://www.google.com/maps/@-20.960419,-48.4884578,3a,75y,309.76h,65.72t/data=!3m7!1e1!3m5!1scDeROFRnO82zEXm_Wdf15A!2e0!5s20220401T000000!7i16384!8i8192?entry=ttu)



Atenciosamente,  
Leandra Batista  
(17) 981413557

*Leandra Lucrene Corrêa Batista*



## Câmara Municipal de Bebedouro

### Comprovante de Protocolo

**Protocolo:** 48006/2023

**Data/Hora:** 28/11/2023 12:24

**Correspondência N°** 493/2023

**Autoria:** Leandra Luciene Carneiro Batista

**Assunto:** Solicita avaliação do Departamento de Obras para verificar a integridade da ponte, dos bueiros e da calçada na Avenida Pedro Hortal, Jardim Três Marias, danificados em decorrência de chuvas.

*Leandra Luciene*

Assinatura / Carimbo