

REQUERIMENTO

Bebedouro, 29 de abril de 2024

Prezado senhor (a),

Eu Leandra Luciene Carneiro Batista, inscrito (a) sob o RG: [REDACTED] e

CPF: [REDACTED] residente e domiciliado (a) no endereço rua [REDACTED]

[REDACTED] na cidade de Bebedouro - SP vem respeitosamente

requerer o seguinte:

Assunto: Solicitação de análise e ação para mitigação de enchentes na área da Av. Pedro Hortal Jardim 3 Marias

Escrevo para renovar e reforçar uma solicitação anterior enviada em maio de 2019 referente à análise e mitigação dos problemas de inundação na área da Av. Pedro Hortal, especificamente próximo à ponte onde, em dias de chuva intensa, a água transborda para os terrenos circundante, incluindo a Rua Mandembo.

Como mencionado anteriormente, em dias normais, a água passa por debaixo da ponte, porém, em condições de chuva forte, ocorre transbordamento, resultando em danos e riscos à comunidade local. Além disso, a vazão aumentada devido ao encontro das águas na Rua Mandembo contribui para agravar a situação.

Desde maio de 2019, solicitei a instalação de gabiões como medida de contenção, porém, até o momento, não obtive retorno quanto à viabilidade dessa solução. Acrescento ainda que estamos particularmente preocupados, pois, conforme fotos recentes, as erosões estão a apenas 4 metros das primeiras casas após a ponte, aumentando ainda mais o risco para os residentes.

Portanto, reitero o pedido de uma visita do responsável pelo planejamento de obras para uma análise in loco da situação.

É de extrema importância que medidas eficazes sejam implementadas para prevenir danos materiais e garantir a segurança dos residentes da região. Espero que esta solicitação receba a atenção necessária e que medidas adequadas sejam tomadas para resolver essa questão urgentemente.

Agradeço antecipadamente pela atenção dispensada a este assunto e aguardo ansiosamente por uma resposta.





Dias de chuva :



Rua Mandembo
Muro do Cutrale

Final da Rua Palmares Com a Rua A

Enviado dia 29 de maio de 2019

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Bebedouro

Os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no bairro Jardim 3 Marias e Jardim Estoril nesta cidade, solicitam de V.Exª, a análise e possível instalação de um gabião na ponte do córrego logo na entrada do bairro citado devido a erosão que esta causando sem esta contenção conforme fotos.

Na certeza de sermos atendidos, encaminhamos esse documento em folhas assinadas por moradores concordantes, autenticadas que serão protocoladas em seu Gabinete.

Nomeamos a moradora Leandra Luciene Carneiro Batista CPF [REDACTED] contato (17) [REDACTED] ou através de e-mail: [REDACTED] como nossa representante, caso V.Exª necessite de outras informações.

Fotos do local:



Significado gabião: O muro de gabião é uma estrutura de contenção muito utilizada no mercado nacional. Possui características importantes para uma estrutura de contenção, como boa resistência aos esforços solicitantes, permeabilidade e baixo impacto ambiental.

Este muro é composto por uma grande estrutura de pedra. As pedras são colocadas em gaiolas de arame recozido e empilhadas conforme o projeto de contenção. Os muros de gabião são estruturas de contenção que resistem aos esforços por meio do seu peso, por isso, são estruturas de grandes dimensões.



Bebedouro, 29 de maio de 2019.

